

Arbeitsausrüstung zum überbetrieblichen Kurs Spengler/in EFZ:

Arbeitskleid:

Das Arbeitskleid besteht aus Hosen und Jacke, oder Kombikleid, oder Latzhose
Das Oberteil muss der Zertifizierung

EN 11611 Klasse 2 / A1, A2 (Schweisserschutz)

EN 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 (hitzeexponierte Industriearbeiten)

entsprechen.

Als Schuhe werden nur Sicherheitsschuhe mit der **Schutzklasse S 2** und höher zugelassen.

Die persönliche Schutzausrüstung beinhaltet mindestens:

- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe aus Spaltleder oder Vollleder

Für lange Haare ist ein Haarschutz mitzubringen.

Ausrüstung:

- Doppelmeter
- Schreibzeug
- Farbstifte
- Radiergummi
- Lineal
- Lochschablone, Geodreieck
- Taschenrechner
- Formelsammlung (Lipuner)
- EDV-Gerät / Laptop
- Lernmedium Spengler/in EFZ
- Logindaten SEPHIR, suissetecEdu und Bendex